


# KIT RENOVADOR DE FAROS / HEADLIGHTS RENOVATION KIT



## 01

### LIMPIAR

Limpiar completamente el faro y secar con un paño limpio.

### CLEAN

Thoroughly clean headlight lens and dry with clean towel.

## 02

### ENMASCARAR

Utilizar la cinta adhesiva para proteger las superficies pintadas cercanas.

### MASKING

Use masking tape to protect nearby painted surfaces.

## 03

### LIJAR + LIMPIAR

Lijar con agua gradualmente el faro con los diferentes granos de lija **URAX FILM**. Hasta eliminar completamente la capa de barniz previa amarillenta. Posteriormente limpiar para asegurarnos que todo el faro esta lijado homogéneamente.

### SAND+ CLEAN

Sand with water gradually the lighthouse with the different **URAX FILM** sandpaper. Until completely removed the previous yellowish varnish layer. Subsequently clean to make sure that the whole lighthouse is sanding homogeneously.

## 04

### AÑADIR POLÍMERO

Añadir **Polímero renovador faros hasta la mitad del** vaporizador y cubrir con la tapa que mejor se adapte a la forma del faro.

### ADD POLYMER

Add **Headlight renovator polymer** up to half of the vaporizer and cover with the cap that best suits the lighthouse shape.

## 05

### CONECTAR + CALENTAR

Conectar y calentar durante 5-6 minutos hasta que salga vapor.

**No dejar el vaporizador conectado durante más de 20 minutos.**

### CONNECT + HEAT

Conect and heating for about 5-6 mins until there is steam giving off.

**Power off every 20 mins.**

## 06

### VAPORIZAR

Vaporizar a 1 cm de distancia del faro, aplicar de la base a la parte superior del faro hasta que se vuelva brillante. Asegúrese que la salida del tubo está hacia arriba para evitar que el vapor se convierta en gotas de agua. Mantener la cara al menos a 40 cm de distancia de la salida del tubo.

### VAPORIZING

Start to vapor 1 cm away from the headlight, apply from bottle to top until the headlight turns bright. Make sure the pipe orifice is upward to avoid steam turning into water drops. Keep your face at least 40 cm away from pipe orifice.

## 07


### APAGAR + ENFRIAR

Apagar después de usar. Dejar 10 minutos de tiempo de curado. Esperar 5 minutos para que se enfríe y verter el líquido restante de nuevo a la botella.

### TURN OFF +COOL

Power off after using. Leave 10 minutes curing time. Wait 5 minutes cooling and pour the remaining liquid back to the bottle.

# KIT DE RENOVATION D' OPTIQUES DE PHARES / SET RINNOVATORE DI FARI



## 01

### NETTOYER

Nettoyer soigneusement le phare et sécher-le avec un chiffon propre.

### PULIRE

Pulire bene la superficie dei fari con un panno pulito.

## 02

### MASQUAGE

Utiliser le ruban adhésif pour protéger les surfaces peintes à proximité.

### MASCHERATURA

Usare nastro per proteggere la vernice prossima a lla riparazione.

## 03

### PONCER+NETTOYER

Poncer à l'eau progressivement le phare avec les différents grains du papier à poncer **URAX FILM**. Jusqu'à complète suppression de la couche de vernis précédente jaunâtre. Par la suite, nettoyer le phare pour vous assurer que tout le phare est poncé de la manière homogène.

### CARTEGGIARE + PULIRE

Carteggiare il faro al acqua di forma graduale con le diverse grane di **URAX FILM**. Fino eliminare completamente il trasparente ingiallito. Pulire il faro per essere sicuri d'avere carteggiato di forma corretta.

## 04

### AJOUTER UN POLYMÈRE

Ajouter un **polymère rénovateur d'optiques** jusqu'à la moitié de la vaporisateur et couvrir avec la couvercle qui convient mieux à la forme de phare.

### AGGIUNGERE POLIMERO

Aggiungere **Polimero rinnovatore di fari** a la metta da la tazza vaporizatora e coprire con il coperchio che avete bisogno per il faro a rinovare.

## 05

### CONNECTER + RÉCHAUFFER

Connecter et réchauffer pendant 5-6 minutes, jusqu'à ce que la vapeur sorte.

**Ne pas laisser le vaporisateur connecté plus de 20 minutes.**

### COLLEGARE + SCALDARE

Connettere e lasciare scaldare tra 5-6 mins fino che comincia a uscire il vapore.

**Non lasciarlo collegato piu da 20 minuti.**

## 06

### PULVÉRISER

Pulvériser à 1 cm du phare, appliquer la base sur le dessus du phare jusqu'à ce qu'il devienne brillant. Assurer que la sortie du tube est orientée vers le haut pour éviter que la vapeur ne se transforme en gouttes d'eau. Garder le visage à, au moins, 40 cm de la sortie du tube.

### VAPORIZZARE

Cominciare a vaporizzare a 1cm dal faro. Applicare dalla base a la parte superiore fino che il faro diventa lucido. Essere sicure da che il tubo dil coperchio c'è a 40cm dalla sua faccia.

## 07

### ARRÊTER + REFROIDIR

Arrêter après avoir utilisé. Laisser 10 minutes de temps de durcissement. Attendre 5 minutes, qu'il refroidisse et versez le liquide restant dans la bouteille.

### SPEGNERE +RAFFREDDARE

Spegner e lasciare raffreddare 10 mins. Aspettare 5 mins per rimettere il liquido nella bottiglia.